



Oppervlakt restaurant + serre :
 Bruto vloeroppervlakt 470 m²
 Netto vloeroppervlakt 439 m²



bedrijfsruimte
 Bijeenkomstfunctie, bezettingsgraad B1
 brandcompartiment 1



bedrijfsruimte
 Bijeenkomstfunctie, bezettingsgraad B2
 brandcompartiment 1

Begane grondvloer:
 dikkewuurd 100 mm, vloeroppervlakt
 geseleerde kalkzandsteen, dik 150 mm, R_s = 3,0 m²K/W
 met geseleerde nokopkapping

Dakopbouw:
 geprofileerde stalen dakplaten, SAB 108R, geventoreerd + conneuvulling
 dopperende laag, LDF, dikke 1,0 m²K/W
 dakbedekking EPDM membraan, isolerend
 Ecogras Sedurroll verpanden vegetatiematten sandte, dik 130 mm

Gavelopbouw:
 kalkzandsteen, binnenblad
 spouwmuurte, 100 mm R_s = 3,0 m²K/W
 gevelsteen, buitenblad

afmeting integraal toegankelijke toekruimte min. 1850x2200 mm
 vloeroppervlakt 150x150 mm tot 1500+
 systeemrand, breedte 2400+

Bezettingsgraad B2 voor de verdieping, max. 100 m² verhuifsg gebied.
 De trapen uitvoeren volgens het bouwbesluit kolom A van tabel Z28b.

Renovoi:
 gevelmetselwerk
 kalkzandsteen binnenblad
 metsel 300 verpanden
 brandstroomspaal
 CO2 blusser Exg
 nooduitgang, vluchtrichting
 uitgang
 WBDBO
 rookmelder
 WBDBO in min.
 deurdranger
 brandmelder
 pompsluiting, zonder sleutel te openen

Materiaalstaat:
 gevels, metselwerk
 betimmering met Trespa, Meleon, NMD4/st Pacific board
 hardhout, donker grijs
 kozijnen
 deuren en ramen
 kozijnen serre
 sedum, lichte begroeiing
 dakbedekking
 giet-en otdakkeppen
 zink
 conoel, licht grijs
 blink isolatieglas, HR++
 begroeiing serre

afmeting integraal toegankelijke toekruimte min. 1850x2200 mm
 vloeroppervlakt 150x150 mm tot 1500+
 systeemrand, breedte 2400+

M.H. Levels
 bouwkundige diensten

Julianstraat 13
 6851 KJ Huisden
 tel. 028-3258188
 fax. 028-3484824

werk: Nieuwbouw van een restaurant aan de
 Moeditik 28 te Bemmel
 --- bouwwaanvraagtekening ---

opdr.: P.J. Disveld
 Moeditik 28, 6881 KJ Bemmel

get.: ml
 sch.: 1:100
 ddt.: 01-06-2007
 gew.:

blad: BA-1
 onderdeel: begane grond
 verdieping

form.: 594-900
 05-554